
115 - 195
510
1120
300 - 380
230
180
55 - 145
G1/2"
G1/2"
Ø50
Ø50
0-200
100 - 160
90 - 225
56
70 - 240
(L1) = 290 - 360